

## **Förslag från styrelsen**

### **Kontroll av trummor vid fastigheternas infarter**

Storhogna vägförening har vid flera tillfällen funnit att vägtrummorna vid fastigheternas infarter inte varit tillräckligt vida och långa . Detta har medfört att dagvatten inte kan rinna undan i diken på ett tillfredsställande sätt. Med åren har också många trummor skadats. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla och vårda trummor vid sin infart.

För en tid sedan påbörjades ett program med att besiktiga område för område inom vägföreningen. Redan genomfört är Kull-Johannesområdet. Påbörjat är Centrala delen och Ripan. Detta ska nu slutföras under 2017. Kommande år genomförs Södra Storhogna.

För att underlätta genomförandet har tidigare beslutats att vägföreningen bekostar arbetet och att fastighetsägaren/na står för kostnaden för trumman.

För att ytterligare underlätta arbetet och snabbt få det genomfört föreslår styrelsen att föreningen redovisar en plan för när byten av trummor ska ske. Publicering kommer att ske på vägföreningens hemsida. Föreningen kommer därefter att genomföra bytena och debitera fastigheten för trumkostnaden. Den som anser att trumman inte behöver bytas ska ta kontakt med vägansvarig.

**Förslag till beslut:** Styrelsen får i uppdrag att genomföra trumbyten vid de fastigheter som inte uppfyller kraven på godkänd vägtrumma. Fastighetens ägare faktureras kostnaden för trumman.